



Durites de Turbo

CITROËN C5 III Break (TD_)

C5 III 1.6HDi [DV6C]

© www.piecesautos.tn

Numero	Référence Fare	Famille	critère
1	13873	Gaine de suralimentation	Nombre de pièces nécessaires:1; Article complémentaire / Info complémentaire 2:avec collier;