



## Levier de Vitesse

CITROËN C15 Ranchera familial

D

© [www.piecesautos.tn](http://www.piecesautos.tn)

Numero	Référence Fare	Famille	critère
1	1597	Kit de réparation, levier de changement de vitesse	Côté d'assemblage:Essieu avant; poids:20; Numéro de composant:5;
2	1706	Kit de réparation, levier de changement de vitesse	Diamètre [mm]:13; Longueur [mm]:700; poids:200;
3	1601	Kit de réparation, levier de changement de vitesse	Diamètre [mm]:10; Longueur [mm]:130; poids:48;
4	1602	Kit de réparation, levier de changement de vitesse	Diamètre [mm]:13; Longueur [mm]:305; poids:96;
5	1600	Levier de vitesse	Diamètre [mm]:100; poids:30; Longueur 1 [mm]:52; Longueur 2 [mm]:67;