




Durites de Turbo

DACIA LOGAN (LS_)

1.5DCi 65cv [K9K790-K9K792]

© www.piecesautos.tn

Numero	Référence Fare	Famille	critère
1	9554	Gaine de suralimentation	Côté d'assemblage:Sortie;
1	11816	Gaine de suralimentation	Nombre de pièces nécessaires:1; Matériel:Caoutchouc; poids:250; Article complémentaire / Info complémentaire 2:avec colliers;
2	9421	Gaine de suralimentation	poids:270;
3	9380	Gaine de suralimentation	Nombre de pièces nécessaires:1; poids:290;
4	9420	Gaine de suralimentation	Côté d'assemblage:gauche;
5	13959	Tuyau d'aspiration, alimentation d'air	poids:251;