



LUK 0007 – SERVICE INFO



Informacja produktowa – łożysko oporowe 500 0035 10

Marka pojazdu:	BMW
Nr LuK:	500 0035 10
Nr OE:	21 51 1 204 419 21 51 1 207 275 21 51 1 208 423 21 51 1 223 168 21 51 1 223 366 21 51 1 225 203 21 51 2 225 619



Fot. 1: 500 0035 10

W celu poprawy komfortu pracy sprzęgła, łożysko 500 0035 10 wyposażono mechanizm wyrównujący (strzałka).

Wysprzęglik składa się z konwencjonalnego łożyska i pierścienia ustalającego. Pierścień naciągnięty jest na korpus łożyska. Pierścień daje się swobodnie przesunąć na łożysku.

Nie wolno smarować pierścienia ani korpusu łożyska, gdyż wskutek zmian chemicznych w smarze, może to zwiększyć opory ruchu.

Uwaga!

To nie jest żadna usterka!