




Durites de Turbo

SEAT TOLEDO II (1M2)

1.9TDi 90cv [AGR-ALH], 110cv [AHF-ASV]

© www.piecesautos.tn

Numero	Référence Fare	Famille	critère
1	9348	Gaine de suralimentation	poids:284;
2	9318	Gaine de suralimentation	
3	10971	Gaine de suralimentation	
3	10972	Gaine de suralimentation	Côté d'assemblage:Entrée; poids:450;
3	13305	Gaine de suralimentation	Diamètre 2 [mm]:43;
3	13308	Gaine de suralimentation	Côté d'assemblage:Sortie; Diamètre 1 [mm]:44; poids:244;
4	9318	Gaine de suralimentation	