



Levier de Vitesse

SKODA OCTAVIA

mando cambio por varillas - commande boîte par triangle 98->05

© www.piecesautos.tn

Numero	Référence Fare	Famille	critère
1	10639	Levier de vitesse	Nombre de pièces nécessaires:1; poids:350;
2	2727	Levier de vitesse	
3	2730	Levier de vitesse	Côté d'assemblage:avant; poids:20;
4	2731	Levier de vitesse	Longueur [mm]:205; poids:73;