



Levier de Vitesse

VW GOLF IV (1J1)

cambio por varillas - boîte par jauge 98->05

© www.piecesautos.tn

Numero	Référence Fare	Famille	critère
1	10639	Levier de vitesse	Nombre de pièces nécessaires:1; poids:350;
2	2745	Joint, arbre longitudinal	Matériel:Caoutchouc/métal; Nombre de trous:6; Cercle de percage -à [mm]:110; poids:1429;
3	2730	Levier de vitesse	Côté d'assemblage:avant; poids:20;
4	2731	Levier de vitesse	Longueur [mm]:205; poids:73;