




Durites de Turbo

CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Limusina (MF)

1.6Hdi [DV6ATED4-DV6BTED4] 05->

© www.piecesautos.tn

Numero	Référence Fare	Famille	critère
1	11068	Gaine de suralimentation	poids:120; Article complémentaire / Info complémentaire 2:avec colliers; Diamètre intérieur 1 [mm]:55,5; Diamètre intérieur 2 [mm]:57,5; Matériaux de base:Silicone;
2	11064	Gaine de suralimentation	Côté d'assemblage:Sortie; Longueur [mm]:63; Nombre de pièces nécessaires:1; Matériel:Silicone; Diamètre intérieur [mm]:55; poids:90; Article complémentaire / Info complémentaire 2:avec colliers;
3	13873	Gaine de suralimentation	Nombre de pièces nécessaires:1; Article complémentaire / Info complémentaire 2:avec collier;
4	10058	Gaine de suralimentation	Diamètre intérieur [mm]:46; Diamètre extérieur [mm]:52;
5	9441	Gaine de suralimentation	poids:90;