




Refroidissement

CITROËN C15 Ranchera familial

C15 1.9D (DW8) 99->

© www.piecesautos.tn

Numero	Référence Fare	Famille	critère
1	9312	Durite de radiateur	poids:500;
2	8698	Durite de radiateur	Côté d'assemblage:inférieur; poids:380;
3	8705		
4	3057	Tuyauterie du réfrigérant	Côté d'assemblage:Du moteur à la conduite de retour; Matériel:Métal; Nombre de connexions:2; poids:400;
5	8013	Durite de radiateur	Côté d'assemblage:Sortie; poids:260; Tuyau de refroidissement:du tuyau de connexion au radiateur de chauffage;
6	8312	Durite de radiateur	Diamètre intérieur [mm]:22; poids:30; Tuyau de refroidissement:du raccord de tuyau au tuyau d'eau;
7	7775	Durite de radiateur	Côté d'assemblage:Entrée; poids:130;
8	9407	Durite de radiateur	Nombre de pièces nécessaires:1; poids:170;

9	7954	Durite de radiateur	Tuyau de refroidissement:du vase d'expansion au radiateur;
10	7954	Durite de radiateur	poids:260; Tuyau de refroidissement:du vase d'expansion au radiateur;
11	8690	Durite de radiateur	poids:160; Tuyau de refroidissement:du raccord de tuyau au vase d'expansion;
12	3616	Bride de liquide de refroidissement	Côté d'assemblage:Essieu avant; Matériel:Matière plastique; poids:65; Spécification:con junta ;
12	3082	Tuyauterie du réfrigérant	poids:15;
13	3059	Tuyauterie du réfrigérant	Côté d'assemblage:du côté moteur; Diamètre [mm]:18; Nombre de connexions:5; poids:62;
14	2334	Bride de liquide de refroidissement	Matériel:Matière plastique; Article complémentaire/Info complémentaire:avec joint d'étanchéité;
15	2378	Vase d'expansion, liquide de refroidissement	poids:220; Spécification:USE CAP FARE TB150 ;
15	2339	Bouchon, réservoir de liquide de refroidissement	Diamètre [mm]:62; Hauteur [mm]:28; Pression [bar]:1,4;
16	8480	Durite de radiateur	Diamètre intérieur [mm]:22; poids:50; Tuyau de refroidissement:du raccord de tuyau au tuyau d'eau; Diamètre intérieur 2 [mm]:25;
17	10321	Radiateur d'huile	pour numéro OE:1103N0; Matériel:Aluminium;