



Durites de Turbo

PEUGEOT 307 CC (3B)

1.6HDi [DV6ATED4 - DV6TED4 (radiador agua izquierda)]

© www.piecesautos.tn

Numero	Référence Fare	Famille	critère
1	11065	Gaine de suralimentation	poids:130; Article complémentaire / Info complémentaire 2:avec colliers; Matériaux de base:Silicone;
2	11067	Gaine de suralimentation	Côté d'assemblage:Sortie; poids:90; Article complémentaire / Info complémentaire 2:avec colliers; Matériaux de base:Silicone;
3	11063	Gaine de suralimentation	Côté d'assemblage:Sortie; Longueur [mm]:95; Nombre de pièces nécessaires:1; Matériel:Silicone; Diamètre intérieur [mm]:46; poids:100; Article complémentaire / Info complémentaire 2:avec colliers;
4	9441	Gaine de suralimentation	poids:90;
4	10058	Gaine de suralimentation	Diamètre intérieur [mm]:46; Diamètre extérieur [mm]:52;

5	13936	Gaine de suralimentation	Côté d'assemblage:Essieu avant; Nombre de pièces nécessaires:1; Article complémentaire / Info complémentaire 2:avec colliers;
---	-------	--------------------------	---